


ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Таль Электрическая



Оглавление

1. Введение					3
2. Основные техн	нические данные				3
2.1 Таблица технич	неских характеристик	·			3
3. Конструкция р	едуктора и принці	ип работы .			3
4. Монтаж и запу	/ск				5
5. Испытания					10
6. Правила безог	тасной эксплуата ц	ии			10
7. Техническое	обслуживание,	осмотр,	поиск	неисправ	ностей и
устранение					11
Чертеж электродви	игателя и кожуха мон	юрельсовой	тали с те	ележкой	29
Чертеж редуктора	монорельсовой тали				31
Чертеж монорельс	овой тали с тележкой	й в сборе			34
Чертеж монтажа дв	вухрельсовой тали				36
Чертеж монтажа Та	аль монорельсовая с	тележкой			39
Сборочный чертеж	электрической телех	жкиг/п3т	онны		41
Чертеж крюкового	комплекта с двумя і	канатными к	солесами	грузоподъе	мностью 10
тонн					45
Чертеж крюка в к	комплекте с двумя і	канатными і	колесами	грузоподъ	эмностью 5
тонн					46
Чертеж крюка в ко	омплекте с одним кан	натным шкив	зом грузо	подъемност	ью 3 тонны
					47
Принципиальная	і электрическая сх	ема			49

1. Введение

Меры безопасности

Каждое подъемное устройство несет в себе потенциальный риск травм или материального ущерба.

Если операторы не соблюдают соответствующие инструкции по эксплуатации и меры предосторожности, риск опасностей значительно возрастет. Поэтому для обеспечения безопасной работы каждый оператор должен внимательно прочитать руководство по эксплуатации и правила техники безопасности перед началом работы.



Если в какой-либо части руководства есть предупреждающие знаки справа и слева, а эта часть подчеркнута, это означает, что в этой части описаны меры по охране здоровья или меры предосторожности. В этом случае операторы должны следовать инструкциям; в противном случае операторы или другие лица или имущество могут быть в опасности.

Перед использованием электрической тросовой лебедки внимательно прочтите Инструкции и меры безопасности.

2. Основные технические данные

2.1 Таблица технических характеристик

Технические данные в таблице ниже относятся ко всем талям.

Название х	арактеристики	Значение
Максимальный пр	оцент влажности (%)	85
Диапазон рабо	чих температур (С)	-20 - +40
Степень защиты	Таль	IP54
Степень защиты	Пульт	IP54
Напря	яжение (<u>В)</u>	380
Vnopeu	ь шума (dB)	75
Уровен	в шума (ив)	75
Клас	с работы	M4

Комментарии

- 1) Если диапазон рабочих температур и влажности в помещении выходит за пределы значений, указанных в таблице, проконсультируйтесь с вашим поставщиком.
- 2) Использование по назначению: таль предназначена для вертикального подъема грузов в нормальных погодных и рабочих условиях.
- 3) Нормой уровня шума является показатель, измеренный на расстоянии 1 метра от устройства при нормальной работе.

3. Конструкция редуктора и принцип работы

Электрическая канатная таль серий S и D состоит из трех компонентов: подъемного механизма, механизма перемещения и электрической установки.

3.1. Подъемный механизм

Устройство приводится в действие электродвигателем и шестерней для вращения барабана; крюк со стальным канатом используется для подъема и опускания груза.

3.1.2. Электрический двигатель

В двигателе используется цилиндрический ротор с большим угловым моментом, что обеспечивает высокий КПД, высокий крутящий момент, простой теплоотвод, высокое сопротивление напряжению, высокую выходную мощность, высокую частоту использования и т. д.

3.1.3. Редуктор

В шестерне и валу использовалась легированная конструкционная сталь или высококачественная углеродистая сталь; термическая обработка применяется для обеспечения надежности и долгого срока службы устройства. Крышка изготовлена из чугуна с использованием прецизионной обработки на станке с ЧПУ, что обеспечивает снижение вибрации и надежное уплотнение.

3.1.4. Барабан

Барабан изготовлен из чугуна, на кожухе использован сварной лист металла. Оба эти фактора обеспечивают в три раза больший срок службы, чем у других моделей.

3.1.5. Система торможения

Использовался электромагнитный тормоз с большим тормозным усилием. Тормозная колодка автоматически устанавливает размер тормозного люфта в зависимости от степени износа, обеспечивая безопасное использование. Если рабочий тормоз полностью изнашивается, используется вспомогательный тормоз, представляющий собой отдельный контур с минимальным количеством импульсов для предотвращения падения нагрузки. Это конструкция двойной тормозной системы.

3.1.6. Крюк

Крюк изготовлен методом горячей ковки, что обеспечивает отличную защиту от поломки. Он включает в себя упорный шарикоподшипник, соединенный с корпусом для обеспечения плавной работы крюка. Безопасность эксплуатации крюка обеспечивается предохранительной защелкой.

3.2. Механизм перемещения

Он состоит из электрической тележки, электродвигателя, редуктора и каретки.

3.3. Электрическая установка

Электрическая часть состоит из электрического блока управления, кнопки, ограничителя, кабеля и т. д. Управляющее напряжение кнопки составляет 24 В, 36 В, 48 В или 110 В.

В соответствии с направлением знака на кнопочном переключателе нажмите правую кнопку и с помощью реле в электрическом блоке управления вы можете управлять движением лебедки.

Строительный чертеж в этом руководстве следует использовать вместе с чертежами электродвигателя и электрической схемы.

4. Монтаж и запуск

- 4.1. Монтаж
- 4.1.1. Осмотр и подготовка перед установкой
- А) После прибытия электрокабельной тали на место установки необходимо произвести ее приемку в соответствии с транспортной накладной, тщательно проверить на предмет повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке, а также на комплектность запасных частей.
- Б) Пожалуйста, внимательно прочтите Руководство по эксплуатации и связанные файлы, чтобы подробно ознакомиться со структурой этого продукта.
- С) Как правило, тележка, электрический блок и модуль крюка (за исключением моделей с двумя направляющими) упаковываются отдельно от основного корпуса, поэтому сборку устройства необходимо производить во время установки.
- D) Очистите поверхность бега тележки от масла или антикоррозионного покрытия.
- E) Размеры и основные параметры стандартного типа приведены в таблицах 1 и 2.
- E) Размеры и основные параметры двухрельсового типа приведены в таблице3.
- G) Нанесите масло на подъемно-поршневой механизм, как показано в таблице 9 настоящего Руководства по эксплуатации, и заполните заливное отверстие сверху.
 - Н) Проверьте место установки и подготовьте устройство к установке.
 - 4.1.2. Монтаж
- 4.1.2.1. Конструкция зубчатого крюка рельсовой электротали по стандарту GB706-88 выполняется пользователем. При установке отрегулируйте зазор между боковым фланцем и направляющей, который должен составлять $3 \sim 5$ мм, с помощью регулировочной прокладки.

Устанавливая стационарную таль, убедитесь в правильности монтажного положения, безопасности и надежности кронштейна.

- 4.1.2.2. Что касается корпуса тали, необходимо учитывать соответствующие электрические схемы и чертежи электрических сборок.
 - 4.1.2.3. Меры предосторожности при установке
- А) Чтобы исключить возможность схода с рельсов или поломки при перемещении электротали к конечным точкам с обеих сторон, необходимо установить гибкий упор с обеих сторон пути.
- Б) Заземление должно быть установлено в изгибе или за пределами шкафа. Заземляющий провод должен соответствовать следующим характеристикам: \approx 4 \sim 5 мм, медь или другой металл сечением не менее 25 мм.
- С) Во всех электрических цепях сопротивление цепи управления относительно земли должно составлять не менее 1000 Ом на вольт рабочего напряжения электрической системы.
 - 4.1.3. Установка тележки

(I) Меры предосторожности при установке тележки на направляющей балке. Перечисленные ниже направляющие шины доступны для любой грузоподъемности. При изменении размера направляющей шины соответствующим образом измените положение распорки.

Если это условие не выполняется, сборка тележки будет невозможна или тележка будет слишком сильно вибрировать и движение станет неустойчивым.

При изменении размера двутавровой балки соответственно переставьте распорку.

Модель	1/2T	1T	2T	3Т	5T	4FTX2 5FTX2	10TX2	Настройка	
	75	100	100	125				Установите все распорки снаружи рамы тележки.	Рамка А - Рамка А Шайба дальняя - распорка Штифт подвески Split pin - Регулируемый стержень Рифленая гайка - Рифленая гайка Шайба - Шайба
Ширина полки двутавра	100	125	125	150		175		Установите 2 из этих проставок снаружи и внутри рамы тележки.	Шайба дальняя 2шт Прокладки 2 шт
ди∏	125	150	150	175		190		Установите все распорки внутри рамы тележки.	Шайба дальняя 4шт распорка 4 шт. 4 штуки снаружи (только 1/2 тонны) - 4 штуки снаружи (только 1/2 тонны) - 4 штуки снаружи
					150		175	Установите все распорки снаружи рамы тележки.	Шайба дальняя 2шт Шайба распорная 2 шт.

					175		190	Установите 2 шт. Проставок снаружи и внутри рамы тележки.	Бistand Washer (2 pieces) Шайба дальняя 2шт Прокладка 2 шт.
--	--	--	--	--	-----	--	-----	---	---

Таблица 1

После затяжки стопорных гаек поверните шплинт более чем на 60 °, как показано на ${
m Puc.1}$




Рис.1 Размер крепежных шпилек при стационарной установке тали

Внутренняя ширина подвески должна соответствовать ширине подвесной части рамы. Диаметр подвески и другие размеры указаны ниже.

Грузоподъемность	Диаметр отверстия рамы тали (ød)	Диаметр штифта подвески	Ширина рамы (L)
1/2 т	Ф26	Ф25 +0.5	114
1 т	Ф26	Ф25 +0.5	139
2 т	Ф36	Ф34 +0.5	139
3 т	Ф36	Ф34 +0.5	164
5 т	Ф46	Ф44+0.5	189
7.5 т	Ф51	Ф50+0.5	164
10 т	Ф51	Ф50+0.5	164
15 т	Ф61	Ф60+0.5	239
20 т	Ф61	Ф60 +0.5	239

Таблица 2 - Единица измерения: мм

ПРИМЕЧАНИЕ. Штифты подвески должны быть изготовлены из углеродистой стали S45C горячей штамповки.




Рис.2

4.1.4 Проблема рассогласования фазы

Поскольку концевой выключатель устройства защиты от подзавода выполнен в двухступенчатом исполнении, он работает даже тогда, когда таль работает в противофазном режиме.

Однако в этом случае обрываются цепи подъема и опускания, и таль не может работать в обоих направлениях. Когда концевой выключатель переводится на противофазу, это необходимо исправить, как показано на рис. 5, после того, как таль будет доставлена на испытательную площадку. (Работайте без нагрузки).

- 1) Отключите электричество.
- 2) Исправьте подключение к источнику питания (обратное подключение фазы R и фазы T).
- 3) Откройте тормозную крышку электродвигателя тали. Опустите модуль подъема, пока он не коснется стопорного рычага, нажав на подвижный сердечник тормозного соленоида с помощью отвертки, как показано на рис. 5 и поворачивая тормозной диск вручную.
- 4) Подключите источник питания, затем опустите подъемный модуль, нажав кнопку выключателя подвески.
- 5) После выполнения вышеуказанных шагов можно продолжить нормальную работу тали.




Рис.3

Напряжение



Если напряжение питания отличается от номинального напряжения на \pm 10%, электродвигатель может быть поврежден из-за аномального напряжения, поэтому перед началом работы сначала убедитесь, что напряжение питания находится в пределах номинального значения.

A

Категорически запрещается подключать блок питания до завершения процедуры установки.

4.2. Контроль и отладка

4.2.1. Проверьте надежность подключения, соответствие установки, требования к питанию, правильность цепи, эффективность и надежность тормозов и удерживающего устройства, плавность движения направляющего троса, отклонение траектории каретки, соединение колесной ниши и направляющего рельса и т. д. Если проблема обнаружена, тогда необходимо немедленно отремонтировать неисправность. Типичные ошибки и способы их устранения показаны в Таблице 11.

4.2.2. Отладка

4.2.2.1. Отрегулируйте зазор между боковым фланцем каретки и направляющей в диапазоне $3\sim 5$ мм.

4.2.2.2 Регулировка тормозной системы

При разборке коробки передач для последующей замены используйте следующий метод: с помощью отвертки осторожно нажмите на регулировочный рычаг и рычаг переключения, чтобы снять его. В этом положении поверните рычаг переключения передач 2, 3 против часовой стрелки. При установке новой шестерни смотрите подробное описание этой операции.

4.2.2.3. Регулировка ограничителя

Когда подъемник достигает верхнего предела с подъемным модулем, цепь управления электромагнитного переключателя отключается И работа прекращается. При возникновении короткого замыкания или продолжении работы главной цепи из-за подключения противофазы, в результате чего подъемный продолжает электродвигателя агрегат движение вверх, основная цепь размыкается.

5. Испытания

- 5.1. Испытания без нагрузки
- 5.1.1. Для проверки нажимайте каждую кнопку.
- 5.1.2. Выполните подъем или опускание крюка тали в крайнее положение, чтобы проверить надежность работы ограничителей.
- 5.1.3. Измерьте уровень шума кнопок, который должен составлять примерно 75 дБ.
 - 5.2. Статические испытания под нагрузкой

При номинальном напряжении и номинальной нагрузке 1,25 поднимите груз на 100 мм, оставьте на 10 минут, затем снимите груз и убедитесь, что таль работает правильно.

5.3. Испытания под динамической нагрузкой

Проведите испытания с динамической нагрузкой при номинальном напряжении и номинальной нагрузке 1,1. Цикл испытаний составляет 40 секунд: подъем - 6 секунд, остановка - 14 секунд, опускание - 6 секунд, остановка - 14 секунд, всего - 15 циклов. После тестирования проверьте все детали. Если все в порядке, испытание выполнено успешно.

6. Правила безопасной эксплуатации




Таль не предназначена для транспортировки или подъема людей. Любые изменения, включая улучшение и изменение скорости подъема или любые конструктивные изменения тали, могут быть выполнены производителем или квалифицированным профессиональным инженером по согласованию с заводом изготовителем.

- 6.1. Оператор должен соответствовать следующим условиям:
- 6.1.1. Оператор должен знать правила эксплуатации электрических машин и устройств, иметь удовлетворительное состояние здоровья;
- 6.1.2. Оператор должен хорошо знать конструкцию, рабочие характеристики электротали, правила техники безопасности и инструкцию по эксплуатации;
- 6.1.3. Оператор должен быть должным образом обучен и иметь опыт работы с талью;
 - 6.2. Эксплуатация электротали запрещается в следующих случаях:
- 6.2.1. Перегрузка или неопределенный вес груза, боковое натяжение или боковой подъем;
- 6.2.2. Обнаружены дефекты или повреждения электротали, например: не работает стопор тормоза, повреждено устройство блокировки крюка, слишком сильно поврежден трос;
- 6.2.3. Потеря прочности креплений, невозможность тали поднять и переместить груз заявленной грузоподъемности.
- 6.2.4. Рабочая зона не видна, поверхность и подвешенный груз недостаточно видны.



Запрещается находиться под грузом при подъеме. (см. рис)



- 6.3 Правила эксплуатации:
- 6.3.1. Перед каждой сменой проверяйте таль ежедневно в соответствии с таблицей 8;
- 6.3.2. Запрещается использовать ограничитель для остановки тали, запрещается регулировка тормоза при подъеме груза, а также проведение осмотра или технического обслуживания;
- 6.3.3. Когда крюк тали выполняет работу в крайнем нижнем положении, на катушке намотки должно оставаться 3 витка троса страховочный трос;
 - 6.3.4. Запрещается разбирать и менять средства электрозащиты тали;
- 6.3.5. Пользователь должен соблюдать следующие правила: первым делом остановите таль, затем проверьте ее на наличие неисправностей, если вы услышите какой-либо ненормальный шум, перезапустите механизм;
- 6.3.6. Пользователь должен соблюдать обязательные правила техники безопасности;
- 6.4.1. Пользователь должен использовать договор с производителем, если есть специальный запрос на электрическую таль;
- 6.4.2. Пользователь должен записать всю необходимую информацию в журнал: местоположение тали, время начала работы, дату проверки, ежедневную работу, техническое обслуживание или любые проблемы и оценку.

7. Техническое обслуживание, осмотр, поиск неисправностей и устранение

- 7.1.1 Тормоз тали
- 1) Как заменить тормозное колесо

Как показано на рис. 5, отсутствие зазора между тормозным колесом и неровной частью направляющего штифта указывает на необходимость замены тормозного колеса. Рекомендуется более ранняя замена, чем замена на более позднем этапе. См. Пояснения по замене ниже.

А) Демонтаж тормозной опоры. Открутите четыре болта крепления

кронштейна тормоза к торцевой пластине двигателя, привод тормоза будет разобран вместе со встроенным соленоидом и картриджами.




Рис. 5 – Разбор тормоза

В) Снимите тормозной диск и тормозное колесо в указанном порядке с направляющего пальца. Во время этой процедуры вы не должны терять маленькую пружину (которая термически установлена на моделях 1/2, 1, 2 тонны), которая вставляется в направляющий штифт, поскольку эта пружина необходима при повторной сборке этой детали (рис.6).



Рис.6 - Разбор тормозного диска и колеса

С) Перед заменой опоры тормоза, которая была снята в пункте (А), выполните следующую процедуру: (Рис.8) при достижении предела регулировки регулировочный болт будет выступать из поверхности опоры тормоза. Если детали будут повторно собраны в этом состоянии, тормоз останется активным. Чтобы этого не произошло, сделайте следующее. Регулировочный болт расположен так, что он не может повернуться назад с помощью регулировочного рычага. Слегка нажмите на регулировочный рычаг отверткой и отсоедините его от зубцов регулировочного болта. В этом положении поверните регулировочный винт против часовой стрелки, затем он повернется в сторону соленоида. (Рис.8).




Рис.7 - Регулировочный винт

ПРИМЕЧАНИЕ. При повороте регулировочного болта убедитесь, что он легко поворачивается. Поверхность зуба винта покрыта специальной смазкой для предотвращения коррозии. Однако, если регулировочный винт не вращается легко, снимите его и нанесите специальную твердую смазку (Moly-PS или консистентную смазку, содержащую гидросульфид молибдена), чтобы обеспечить плавное вращение.


А) По окончании вышеуказанной регулировки установите кронштейн тормозной рейки на концевую пластину электродвигателя.

Выполняя эту процедуру, установите тормозной рычаг так, чтобы он находился между двумя выступающими частями в центре тормозного диска А.

В) После подсоединения к соленоиду, снова нажмите на кнопку, регулировочный винт будет продвигать зуб за зубом с помощью регулировочного рычага, пока не будет достигнуто необходимое значение.

Мощность	Расстояние
Мощноств	электромагнита
1/2, 1,2 t	8.5~13 mm
3, 5, 15, 20, 30 t	13.5~17 mm
7.5, 10 t	16.5-20.5 mm
Низкоскоростная лебедка от 1/2 до 30 т	8.5~13 mm

Таблица 3 - Правильное расстояние между соленоидами



При разборке и осмотре обращайте внимание на размер зазора. Обратите внимание, что размер этого зазора становится немного меньше по мере износа подушек и пальцев.

2) Проверьте соленоид тормоза

Пожалуйста, проверяйте указанные ниже пункты не реже одного раза в месяц.




Рис.9

Элемент конструкции	Осмотр		
	Если смазка недоступна, нанесите Moly PS		
Вставлены ли четыре стороны смазки	Grease. Убедитесь, что на впитывающей		
(пунктирные линии) на подвижный сердечник	поверхности неподвижной сердцевины или на		
в фиксированный сердечник?	нижней стороне подвижной сердцевины нет		
	твердой смазки.		
Гильза подвижного сердечника слишком	Если втулка слишком ослаблена, замените блок		
свободна?	соленоида.		
Осмотрите S-образную направляющую на	При обнаружении трещин или повреждений		
предмет трещин или повреждений.	замените блок соленоида.		
Проверка экранирующей катушки на	Если провод поврежден, замените блок		
целостность провода	соленоида.		
Проверка подвижного сердечника на	FORM KONTOKT OF HONOROU SOMOUNTO FROM		
контактное отражение с помощью S-образной	Если контакт обнаружен, замените блок		
направляющей	соленоида.		
Осмотрите подвижный сердечник на предмет	При сильном истирании (указанное выше		
	значение L превышает 0,1 мм, замените блок		
ненормального износа или повреждений.	соленоида)		

7.1.2. Канат

Канаты тали серии V перечислены в таблице 4.

ПРИМЕЧАНИЕ. Затягивание троса - чрезвычайно важный процесс, поскольку отказ или плохое крепление опасны для операторов. Поэтому самостоятельно выполнять эту операцию не рекомендуется. Необходимо использовать оригинальные веревки HITACHI.

F	Тип тали	Конструкция каната	D	Длина(m)		
Грузоподъемно	ОСТЬ		Диаметр (mm)	Низкий подъем	Высокий подъем	
1/2 t	Низкая мощность	6x W(19) B	4	27.8	-	
	Стандарт	6x W(19) B	6.3	14.4	26.3	
1 t	Низкая мощность	6x W(19) B	6.3	28.9	53.5	
	Стандарт	6x Fi (29)B	8	14.8	26.8	
2 t	Низкая мощность	6x Fi (29)B	8	30.0	53.6	
	Двухрельсовый	6x Fi (29)B	8	-	53.6	
	Стандарт	6x Fi (29)B	11.2	15.5	27.3	
3 t	Низкая мощность	6xFi(29)B	10	30.8	54.6	
	Двухрельсовый	6x Fi (29)B	10	30.8	54.6	
	Стандарт	6x Fi (29)B	14	16.0	27.8	
5 t	Низкая мощность	6x Fi (29)B	12.5	35.7	52.1	
	Двухрельсовый	6x Fi (29)B	12.5	39.7	55.7	
	Стандарт	6x Fi (29)B	12.5	39.7	55.7	
	•			Подъем 24 м	Подъем 36	
				подъем 24 м	m	
1 t		4xF(40)B	8	50.9	74.9	
2 t	Сверхвысокий стандарт	4xF(40)B	11.2	51.5	75.5	
3 t	подъема	6x37-A	14	51.8	75.8	
5 t		6x37-A	18	52.6	76.6	
				Низкий подъем	Высокий	
				пизкии подъем	подъем	
	Двухрельсовый	6x Fi (29)B	14	40.3	56.3	
	Стандарт	6x Fi (29)B				
	Двухрельсовый	6x Fi (29)B	16	42.1	57.7	
	Стандарт	6x Fi (29)B]			
	Двухрельсовый	6x Fi (29)B	20	43	59.4	
	Стандарт]			
	Двухрельсовый	6x Fi (29)B	22.4	-	59.5	
	Стандарт	6x Fi (29)B]			
	Стандарт	6x Fi (29)B	20	-	115	

Таблица 4 - Технические параметры канатов

7.1.3. Вспомогательный тормоз

Таль оснащена оригинальным предохранительным тормозом, который в случае выхода из строя основного тормоза срабатывает и исключает возможность падения груза.

Поскольку тормоз не работает в нормальном режиме, нет необходимости периодически проверять его на износ и другие дефекты. Однако при разборке тормоза и осмотре коробки передач при повторной сборке обратите особое внимание на то, чтобы центрирующее отверстие крышки находилось на вертикальной линии непосредственно под болтом, как показано на рис. 10




Рис.10

Примечание: не используйте этот тормоз специально. Он предназначен только для экстренных случаев.

7.1.4. Проверка концевого выключателя

Убедитесь, что концевой выключатель работает плавно, когда стопорный рычаг поворачивается вертикально. Кроме того, переместив подъемный блок в крайнее верхнее положение остановки, убедитесь, что зазор между нижней поверхностью боковой стенки рамы и верхом подъемного устройства регулируется в пределах 10-30 мм, как показано на рисунке справа. Если такого зазора нет, ослабьте U-образную гайку и отрегулируйте шпиндель, поворачивая его. После завершения регулировки снова затяните U-образную гайку.




Рис.11

7.1.5. Смазка

См. стандарты консистентной смазки, указанные в Таблице 5, для проверки и нанесения смазки. При соответствующих условиях эксплуатации необходимо наносить смазку чаще, чем указано в таблице 8.

В случае чрезвычайно тяжелых условий эксплуатации рекомендуется

установить другие стандарты смазки в соответствии с текущими условиями эксплуатации.

Проверяйте состояние смазки и износ шестерни через смотровое окошко на корпусе коробки передач.

Смазка	Тип смазки	Стандартная частота
Подшипник упорный подъемный блок	Смазка Nippeko SEP-1	2 раза в год
Стальной трос	Смазать веревку	Раз в месяц
Внутри редуктора зубчатой передачи	Смазка Nippeko SEP-1	Раз в год при замене
тали		
Подшипник ограничительного рычага	Смазка Nippeko SEP-1	Раз в месяц
Внутри редуктора тали зубчатая	Смазка Moly PS	Раз в год при замене
трансмиссия, объединенная в единое		
устройство с электродвигателем.		
Вал шкива компенсатора	Смазка Moly PS	Дважды в год
Штифт подвески, опорный штифт	Смазка Moly PS	Дважды в год
Ведущая шестерня (Тип - таль	Смазка Moly PS	Раз в месяц
двухрельсовая)		

Таблица 5 - Стандарт смазки

		Вес твеј	Тип смазки				
		Внутри і	Внутри коробки передач				
Грузоподъемно	Тип тали	Wciąga	arka	Enveoped	окружающе й среды		
СТЬ		1- и 2- ступенчатая трансмиссия	3-ступенчатая трансмиссия	Грузовая машина	-10 C~40C		
1/2	Стандарт,	0.5-0.6	-	0.2			
1	Низкая мощность	1.0-1.2	-	0.2			
2	Стандарт,	1.2-1.4	1.2-1.4	0.2	(Лебедка) Смазка		
2	Низкая мощность	1.2-1.4	1.2-1.4	0.2			
3	Стандарт,	1.4-1.6	1.4-1.6	0.3			
3	Низкая мощность	зкая мощность		0.2	Nippeko SEP-1 (тележка) Moly		
5	Двухрельсовый	2.0-2.2	2.0-2.2	0.3	PS Grease		
5	Стандарт,	2.0-2.2	2.0-2.2	0.2			
7.5	Низкая мощность	2.0-2.2	4.0-4.4	0.3x2			
10	Двухрельсовый	2.2-2.4	4.4-4.8	0.3x2			

				Тип смазки	
Грузоподъемно	Тип тали	Тип шатуна КПП	Вес твердой	Температура	
СТЬ	тин тали	тин шатуна кин	смазки (кг)	окружающей среды	
				-10 ° C ~ 40 ° C	
		Электродвигатель			
15	Стандарт, Двухрельсовый	лебедки в части	2.0	Moly PS Grease	
		шатуна КПП			
		Шатун редуктора			
20		лебедки (со стороны	8.0	Nippeko Grease SEP-1	
20		электродвигателя	0.0	Nippeko Grease SEF-1	
		лебедки)			
30		Грузовая машина	0.3x2	Moly PS Grease	

Внимание:

- 1. При добавлении или замене смазки нанесите достаточно смазки, чтобы сохранить смазку всей поверхности зуба.
- 2. При сборке / разборке после продолжительной эксплуатации замените изношенные или деформированные сальники на новые. Продолжительное использование изношенных или изогнутых сальников приведет к повреждению уплотнения.
- 3. Между коробкой передач каретки и рамой каретки / центральной опорой используется жидкое уплотнение (Three Bond 1207B). При сборке или разборке эту прокладку необходимо заменить на новую.

7.1.6. Канатный шкив

Износ канатного шкива ограничивается 30% диаметра каната или до тех пор, пока след каната не будет обнаружен на поверхности канавки канатного шкива.




Рис.12 - Ограничение по износу шкива


Грузоподъемность	Количество	о спичек: 2	Кол-во сп	ичек: 4
(тонн)	фА	фВ	фА	фВ
1/2	119.7	117.8	76	74.8
1	152	149.6	119.7	117.8
2	219.5	216.1	152	149.6
3	246	241.8	195	192
5	348	342.6	246	242.2
7.5	-		271	266.8
10	-	-	348	348.2
15	-	-	386	380
20			433	426.3
30	-	-	386	380

Таблица 7 - Ограничение износа шкива

	модель		2 к	аната)	2	канат	га		2 кана	та	4	кана	га	4 канат	a
Грузоп	одъемность	Т		1T			2T			3T			5T		10T	
Высот	а подъема	m	6	9	12	6	9	12	6	9	12	6	9	12	12	
Cuonos	TI 5051 0143	50Hz	11 ו	m/mii	n	8,	4 m/n	nin	7	',5 m/r	nin	6,	7 m/n	nin	5 m/mii	n
Скорос	ть подъема	60Hz	13 ו	m/mii	n	10 m/min				9 m/min			m/mi	in	6 m/mii	n
Скорос	ть навивки	50Hz	21 ו	m/mii	n	21 m/min			21 m/min			21 m/min			14 m/min	
к	аната	60Hz	25 ı	m/mii	n	25	5 m/m	nin	2	25 m/n	nin	2!	5 m/m	nin	17 m/m	in
тально	Диаметр троса	mm	Ф8		Ф11			Ф14				Ф12		Ф15		
й трос	LINDMOTH	mm	O	.34			0.5			0.6			0.6		0.7	
	Констру	/кция	6x(19)-E	3	6	x(37)-	В		6x(37)	-B	6	x(37)-	-B	6x(37)+1	L-B
Tı	ип двутавро	вый	20	a-45a		2	.0a-45	ā		30a-63	3a	4	I5a-63	a	45a-63a	a
	ı. Радиус угления	m		1.5			1.8			2.0			3.0		Прямолин о	ейн
	Тип		IM6			2M7				3M6		5M5			10M	
Дві	Мощность кв		2,5 kW		2,5 kW			6 kW			7,5 kW			11 kW	'	
Двигатель подъема	Скорость вращения	обр./мин	1380				1380			1380	30		1380		1380	
ь подъ	Напряжени е	Фаза	Ча	стота							380в 5	50Гц				
ема	Электричес тво	Ампл.		6			6			12			15.6		22	
1	Тиг	ı	1	LT5			2T5			3T5			5T5		5FT5	
Дви	Мощность	КВ	0.4	4 kW		(0.4 kV	٧		0.75 k	W	0).75 k\	Ν	0.75 x2 k	W
гатель	Скорость вращения	обр./мин	1	380			1380			1380)		1380		1380	
Двигатель тележки	Напряжени е	Фаза	Ча	стота	1						380в 5	0Гц	ОГц			
ЖKИ	Электричес тво	Ампл.		1.1		1.5				2.2			2.2		2.2	
	Класс работ	ъ		M4			M4			M4			M4		M4	

Таблица 8 - Технические параметры талей серий S и D


Габаритный чертеж



Модель		2 каната				2	ка	нат	га			2	ка	нат	га			4	ка	нат	га			4 каната							
Грузоподъ	Т			1	T					2	Т					3	Т					5	Т					1/	OT.		
емность	'				'						. 1																	1,	<u> </u>		
	L	6	, 00			2, 00	00	6,	, 00			2, 0	00	6	, 00			2, 00	00	9	, 00			2, 0	00	9	, 00			2, 0	00
	Н				90						35						115						190					1,	515		
	Α		545	;		715			595	;		630)		645			690)		845			955	5	1	, 07	'5	1	, 15	i0
	В		350)		385		435 615			475 660				690			800)		885	5		960)						
Размеры	М			34	1 5			415					46	50					45	55				650)		786	,			
±2% mm	W	200/290		0		200		200,	/29	0					/31	0			2	250,	/33(0			2	250	/33	0			
12 /0 111111	K		20			90			30			110)		35			120)		-			-			-			-	
	J 85				115			75			100)		80			110)					-			-			-		
	фd			4	5					5	6					7	1					9	0					1	00		
	ΦР			9	6					9	6					12	28				1	.56,	/140	0				156	/14	0	
	а			2	3					3	6					4	2					5	8				156/140 69 Prosta linia				
Мин. Рад	-			1	.5					1	.8					2	.0					3	.0				Prosta linia				
скругления Размер			1	1	1						1	1			1	1	1		1				1	1			1	1	1		
двутавро		E	F	S	Т	U	С	Е	F	S	Т	u	С	Е	F	S	Т	U	С	E	F	S	Т	U	С	F	F	c	_		С
балки (м		-		٦		U	C	_	'	٥	'	l u	C	_		٦	•	0		-	1	5	'	٦	۲	-		٦		U	
Odrikii (i-	111)					47																									
		25	3	4	1	(1	2	3	4	1	4	1																		1
200 x 100	0x7	5	/	2	4	42	3	0	7	2	4	2	3																		
			4	_	8)	5	0	8	1	8	_	5																		
		2	3		1	44	1	2	3	,	1		1	2	4	-	1	,	1												
250x 125x	κ7.5	5	8	6 7	5	(8	2	9	6	5	3	8	4	1	5 2	7	3 8	8												
		5	7	/	0	39	5	0	1	7	1	9	5	5	7	2	7	8	0												
) 35																									
		2	4	9	1	(2	2	4	9	1	3	2	2	4	7	1	2	2	3	4	7	2	3	2		4	7	2	3	
300x150x	11.5	5	0	2	6	30	2	2	0	2	6	0	2	4	3	7	8	8	2	0	5	7	2	0	1	-	5	7	2	0	-
		5	0		0)	5	0	4		0		5	5	0		7		0	5	0		5		5		0		5		
														2	4	1	1	3	3	3	4	1	2	3	3		4	1	2	3	
450x175	<11													4	4	0	8	0	7	0	6	0	2	2	6	-	6	0	2	0	-
														5	3	2	5	Ĺ	0	5	3	2	3		5		0	2	5		
600-100-	. 12																										4	1	2	2	ļ
600x 190x	(13																										6	1	3	5	-
Macca Ho	0 (1/2)		1 7 C			105			200		L .	210		L.,	205			/ /15		L	205		L .	7 <i>/</i>		1	8	7	0	20	
Масса нетт	υ (KI)		175	1		195		4	280	1	•	310		•	385			415			685		,	745)	1	.23	υ	1	.29	U

Таблица 9 - Параметры и размеры тали с монорельсовой тележкой (серия S)

Габаритные чертежи



квадратный стержень или стальная рейка 12 кг	6-позиционный кнопочный переключатель (на 2 и 3 тонны)
Ширина рабочей поверхности 49	Переключатель кнопочный 8-позиционный (на 5 тонн)

Мод	ель	2 каната	2	каната	4 H	саната	4 каната		
Грузопод	ьемность	2T		3T		5T		10T	
	L	12,000	6,000	12,000	9,000	12,000	9,000	12,000	
	Н	310		360		560		680	
	K	430		480		500		600	
	R	900	650	950	900 1,150		1.000	1,150	
	F	455		430		530		615	
	E	425		450		550		650	
Daawonu ±	W	650		650		850		915	
Размеры ±	Υ	410		425		480		600	
2% (мм)	Α	835	755	915	845	955	1,075	1,150	
	В	675	570	730	690	800	885	960	
	d	56		71		90		100	
	ØQ	40		51		55	70		
	ØM	160		160		160		195	
	ØN	190		190		190		225	
	G	26		26		26		29	
	e	350		325		425		445	
	a	36		42		58		69	
Дуга	(MM)			38			44		
Ширина колеса (мм)				49			53		
Масса не	етто (кг)	380		420		680	1	1,260	

Таблица 10 - Размеры тали с тележкой (серия D)

Описание неисправности	Возможная причина	Решение			
	(1) Перегрузка	Не допускайте перегрузки			
После запуска	(2) Напряжение ниже номинального на 10% или более	Подождите, пока напряжение вернется в норму			
электродвигатель не работает, груз не поднимает	(3) Неисправное электрооборудование, отключенные или обесточенные кабели.	Обслуживание электрических частей и проводки			
подпинает	(4) Тормозное колесо и задняя панель заржавели, тормозное колесо не вращается	Снять тормозной барабан, очистить поверхности, содержащие ржавчину.			
Торможение	(1) Фрикционный диск сильно изношен	Заменить фрикционный диск.			
ненадежное, требования к тормозному пути не	(2) Ненадежное соединение фрикционной пластины и задней панели.	Убрать мусор			
выполняются	(3) Масляное пятно на поверхности тормозного модуля.	Убрать мусор			
	(4) Ослабление тормозного диска	Заменить тормозной обод			
Слишком высокая	(1) Перегрузка во время использования	Неприемлемо			
температура	(2) Слишком частое использование	Соблюдайте график работы			
электродвигателя	(3) Дорожный просвет слишком мал, рабочий тормозной обод не полностью отключен, что приравнивается к дополнительной нагрузке.	Отрегулируйте дорожный просвет			
Слишком сильный шум шестерен	(1) Недостаточно смазки	Разобрать и произвести капитальный ремонт			
Электродвигатель издает ненормальный шум при запуске	(2) Слишком большой износ шестерен, слишком большой зазор между зубьями	Отремонтировать или заменить контактор			
Груз поднят, механизм не работает при остановке	(3) Повреждение шестерен	Подождите, пока напряжение вернется в норму			
После запуска не может остановиться или не останавливается в крайнем положении	(4) Повреждение подшипников.	Немедленно отключите питание, снимите, отремонтируйте или замените контактор переменного тока.			
Утечки передач	(1) Электропитание и электродвигатель не в фазе	Отремонтировать или заменить снятую прокладку			
	(2) Контактор переменного тока неисправен	Затяните винты			

Таблица 11 - Общие неисправности и способы их устранения

Характеристики								
двутавра (GB706-	1	t	2-3	3 t		5 t	10 t	внимание
88)								
,	6-9 m	12 m	6-9 m	12 m	6-9 m	ponad 12 m	9-30 m	
16	5	10						
18	6	11	3					
20a	7	12	5	9				
20b	7	12	5	9				
22a	9	13	6	10				
22b	9	14	6	11				
25a	9	14	7	11	1	5	5	
25b	10	15	7	12	1	5	5	
28a	10	15	8	12	2	6	6	1 - Зазор между кромкой
28b	11	16	8	13	3	6	6	колеса и кромкой двутавра
32a			9	14	4	9	9	3-5 мм,
32b				14	4	9	9	
32c					4	10	10	2 - Для лебедок 1-5 т с
36a					5	10	10	высотой подъема более 12
36b					5	10	10	м и лебедок 10 т
36c					5	11	11	регулирующие элементы
40a					6	11	11	поставляются с лебедками
40b					6	11	11	в количестве - см. Таблицу
40c					6	12	12	7,
45a					7	12	12	
45b					7	13	13	3 - данные в таблице
45c					8	13	13	справочные
50a					8	14	14	
50b					9	14	14	
50c					9	14	14	
56a					10	15	15	
56b					10	15	15	
56c					10	16	16	
63a					11	17	17	
63b					12	17	17	
63c					12	17	17	

Таблица 12 - Характеристики двутавра и регулировка количества проставок

Объект контроля	Требования
Рабочее положение	Недопустимо нахождение посторонних предметов в
гаоочее положение	рабочей зоне оператора.
Разрыв	Вид на арку не должен нарушаться.
	Нажимая кнопки вверх, вниз, влево и вправо, чтобы
Кнопка давления	убедиться, что он работает правильно и надежно;
кнопка давления	нажмите две или три кнопки одновременно, лебедка
	не может работать
Концевой выключатель	Поднимите крюк в крайнее положение холостого
Концевой выключатель	хода, чтобы проверить его работу.
	Крючок должен вращаться на 360 ° и 180 °; Шкив
Комплект крючков	вращается плавно; фиксатор гайки крюка работает
Комплект крючков	нормально; устройство блокировки крюка работает
	нормально
Веревка	Выполняйте ежедневную проверку согласно правилу
Беревка	2.4.1.1 в Gb5972
Cuctema Topmowelling	Тормозная система работает нормально и надежно
Система торможения	при подъеме и переноске.

Таблица 13 - Ежедневные проверки и требования к электрическим канатным талям

Емкость (тонны)	1T	2T	3T	5T	10T
Подъемный механизм (L)	0.65	1.15	1.65	2.35	3.35
Ходовая шестерня (L)	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2

Таблица 14 - Добавление смазочного масла в электрические тали различной мощности

06ъ	ект контроля	Требования	Класс						
		Минимальное рабочее расстояние до здания или							
	Неисправности	другого оборудования должно быть не менее 100	I						
		мм.							
Арка	Балка	Она не должна быть погнута или повреждена.	I						
(двутавр)	Соединительный болт	Он не может быть ослаблен							
	Соединение	На нем не должно быть трещин	III						
	Heaving Tenenvisor	Зона контакта дуги и колесо не должны быть							
	Несущая поверхность	повреждены или изношены.	III						
		Канавка шкива не должна иметь повышенного							
	Шкив	износа, фланец колеса должен быть целым, без	I						
		повреждений							
Крючок		Крышка шкива не должна быть повреждена, вал,							
	Внешний вид	кольцо и штифт не должны быть ослаблены.	I						
	онешнии вид	Фиксатор гайки с крючком должен иметь	1						
		нормальный вид.							
	Рабочее состояние	Шкив вращается плавно и гибко	III						
	Внешний вид	Шкив не должен иметь повреждений, крепления и							
	онешнии вид	соединения должны быть жесткими.	III						
Шкив	Пластина	Накидная гайка не должна быть жестко	III						
	тластина	закреплена							
	Колесо	Фланец колеса не должен иметь износа или	III						
	Koneco	заусенцев.	111						
	Конец веревки	Конец веревки должен быть жестко закреплен.	I						
Стальной	закреплен								
трос	Внешний вид	Трос не должен вращаться, быть свободным,	I						
.,,,,,	энсший энд	иметь ржавчину и т. д. Трос должен быть смазан.							
	Фактор безопасности	В соответствии с требованиями 2.5.1-2.5.11 в	I						
	+ annop occorracinocini	GB5972							
	Условия смазки	Смазку необходимо регулярно наносить на							
Шестерни	редуктора	открытую поверхность коробки передач, скрытую	I						
	p op,/ op a	часть смазывать маслом.							
	Внешний вид	На кабеле не должно быть признаков износа,	I						
Кабель		перекручивания, старения и т. д.							
	Монтаж	Соединение между кабелем и кнопкой должно	III						
		быть прочным.							
	Рабочее состояние	Шкив коллектора должен вращаться плавно и не	I						
		изнашиваться.	-						
Коллектор		Накидная гайка не должна ослабевать, изолятор не должен ослабевать и ломаться, пружина							
	Внешний вид	III							
		должна быть гибкой.							

Таблица 15 - Ежемесячные проверки и требования к электрическим канатным талям


ования						
ла и пыли						
равно 1/1000						
ть трещин, смещение должно						
енее 1 мм.						
ыть меньше или равен 10% от						
зноса должна быть меньше или						
ходного размера.						
еса должна быть менее 50% от						
Зазор между краем колеса и						
менее 50% ширины рабочей						
сти колеса.						
верхности колеса должен быть						
ого размера, разница диаметра						
олжна быть менее 1% от						
зница круглости должна быть						
е 0,8 мм.						
грещин						
ремя ежемесячного осмотра						
ремя ежемесячного осмотра						
ени должен быть менее 10% от						
иы, других - менее 20%.						
атого механизма должна быть						
ьного вида, остальная - менее						
зубчатого механизма должен						
быть менее 30%.						
без трещин, выбоин						
ı, бороздок, опасных участков,						
ироваться. Сварка не может						
неисправную деталь.						
сходного размера						
сходного размера						
ее 10%						
е канавок: менее 3 мм, износ						
ее 20% от исходного размера,						
са: менее 25% диаметра троса						
% от исходного размера шейки						
% от исходного размера шейки ала.						
ала.						
ала. 2% от первоначального размера						
ала. 1% от первоначального размера ки вала.						
ала. 2% от первоначального размера ки вала. ана должна быть менее 10% от						
ала. 1% от первоначального размера ки вала. ана должна быть менее 10% от инала.						
ала. % от первоначального размера ки вала. ана должна быть менее 10% от инала. остием должно быть жестким;						
ала. 2% от первоначального размера ки вала. Вна должна быть менее 10% от пинала. Востием должно быть жестким; износ недопустимы						
ала. % от первоначального размера ки вала. ана должна быть менее 10% от инала. остием должно быть жестким; износ недопустимы еформации или износа						

Таль электрическая

Объект контроля	Требования
Коллектор, кнопка	Проводить проверки во время ежемесячного осмотра
Сопротивление изоляции цепи	Должно быть не более 1,5 МОм
Сопротивление между телом и	Должно быть не более 0,1 МОм
заземляющим винтом	должно оыть не оолее 0,1 МОМ

Таблица 16

Чертеж электродвигателя и кожуха монорельсовой тали с тележкой




Перечень запчастей к электродвигателю и корпусу тали Таль монорельсовая с тележкой

	1 43 12 1 10 110 1200										
				Перече	нь запа	сных ч	астей п	ю типу та	ли		
Номер	название	1 1	t	2 1	t	3	3 t	5 1	t	1	.0 t
детали		Модель	число	Модель	число	Моде	число	Модель	число	Моде	число
		ПОДЕЛЬ	טוטוער	ПОДЕЛЬ	- UICIU	ЛЬ	- UICIU	ПОДЕЛЬ	- UICIU	ЛЬ	- UICIU
1	Шестигранная									M10	4
1	гайка									1,110	
2(18, 27)	Шайба	Ф8	12	Ф8	12	Ф10	12	Ф12	12	Ф10	12
3	Комплект тормозов		1		1		1		1		1
4	Соединительный										4
4	штифт тормоза	'			<u> </u>		<u> </u>		M10 *		
5	Соединительное					Ф15	2	Ф15	2	Ф15	2
	кольцо - С	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	ΨΙΟ		Φ13		ΨΙΟ	
6	Тормозная полоса		1		1		1		1		1
7	Соединительное									Ф32	1
,	кольцо - С				<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	Ψ32	
8 (11, 14)	Стопорное кольцо					Ф21	4	Φ21 *T1	4	Ф21	6
3 (11, 14)	Стопорное кольцо					*T1		Ψ21 11		*T1	
9 (12, 15)	Абразивная		1		1		2		2		3

	пластина										
	Тормозная										
10(13)	пластина		1		1		1		1		2
16	Соединительный штифт тормоза		2		2		2		2		2
17	Болт с шестигранной головкой	M8 *35	6	M8 *35	6	M10 *40	6	M10 *40	6	M10 *45	2
19	Задняя упорная крышка электродвигателя		1		1		1		1		1
20	Радиальный шарикоподшипник	6207	1	6207	1	6209	1	6209	1	6212	1
21	Сборка ротора		1		1		1		1		1
22	Винт с круглой головкой и крестообразным шлицем	M6 *20	5	M6 *20	5	M6 *20	5	M6 *20	5	M6 *10	5
23	Шайба	Ф6	4	Ф6	4	Ф6	4	Ф6	4	Ф6	4
24	Изоляционный экран		1		1		1		1		1
25	Боковая панель электродвигателя		1		1		1		1		1
26	Болт с шестигранной головкой	M8 *20	6	M8 *20	6	M10 *25	6	M10 *25	6	M10 *35	6
28	Корпус электродвигателя		1		1		1		1		1
29	Радиальный шарикоподшипник	6205	1	6205	1	6207	1	6307	1	6308	1
30	Шлицевое соединение	Z18	1	Z18	1	Z24	1	Z15	1	Z13	1
31	Болт с шестигранной головкой	M8 *20	6	M10 *20	6	M12 *70	6	M12 *30	6	M16 *35	6
32	Шайба	Ф8	6	Ф10	6	Ф12	6	Ф12	6	Ф16	1
33	Передняя крышка электродвигателя		1		1		1		1		1

Чертеж редуктора монорельсовой тали



Перечень запчастей к редуктору - Таль монорельсовая с тележкой:

перечень запчастей к редуктору - талы монорельсовая с тележкой.													
		Перечень запасных частей по типу тали											
Номер	Название	1 t		2 t		3 t		5 t		10 t			
		Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число		
1 (14)	Болт с шестигранной головкой	M8*30	4	M8*25	10	M12*50	5	M 12*45	1 2	M 16*45	8		
2(15, 17)	Шайба	Ф8	4	Ф8	10	Ф12	13	Ф12	1 2	Ф16	14		
3	Задняя крышка трансмиссии		1	-	1		1		1		1		
4 (19)	Соединительны й штифт	Ф10*15	2	Ф10*15	4	Ф10*20	4	Ф 10*20	4	Ф 10*20	4		
5	Смазочное кольцо	T1.2	1	T1.2	1	T1.2	1	T1.2	1	T1.2	1		
6	Сальник	40*25*5	1	40*25*5	1	40*25*5	1	45*30*7	1	45*30*7	1		
7	Радиальный шарикоподшипн	6005	1	6005	2	6305	1	6305	1	6307	1		

		Перечень запасных частей по типу тали										
Номер	Название	1t 2t 3t 5t								10	t	
		Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	
	ик											
8	Одноосный	Z18	1	Z14	1	Z18	1	Z15	1	Z16	1	
9	Радиальный шарикоподшипн		-	6006	1	6207	1	6207 6307	1 1	6207	1	
- 10	ИК	=		=10						=40		
10	Подключение	Z18	1	Z18	1	Z24	1	Z11	1	Z13	1	
11	Шестерни	-		Z77	1	Z80	1	Z74	1	Z82	1	
12	Радиальный шарикоподшипн ик	6006	1	6006	1	6007	2	6007	1	6008	1	
13	Промежуточный вал	-		Z13	1	Z13	1	Z13	1	Z13	1	
16	Болт с шестигранной головкой	-	-	-	-	M 12*50	2	-	-	M16*110	6	
18	Шестерни	-	1	-	1	-	1		1	-	1	
20	Смазочное кольцо	T1.2	1	T1.2	1	T1.2	1	T1.2	1	T1.2	1	
21	Радиальный шарикоподшипн ик			6010	1	6011	1	6014	1	6016	1	
22	Большая шестерня	Z68	1	Z48	1	Z43	1	Z53	1	Z74	1	
23	Сальник	45*30*7	1	50*30*	1	52*35*7	1	50*35*7	1	50*35*7	1	
23	Полый вал	Z38	1	Z30	1	Z30	1	Z38	1	Z53	1	
25	Крышка переднего редуктора	230	1	-	1	-	1	-	1	233	1	
26	Радиальный шарикоподшипн ик	6010	2	6211	1	6214	1	6216	1	6222	1	
27	Соединительное кольцо - С		-	Ф35	1	Ф48	1	Ф48	1	Ф62	1	
28	Шестерни	Z110	1	Z53	1	Z64	1	Z68	1	Z83	1	
29	С-фиксатор	Ф80	1	Ф80	1	Ф110	1	Ф110	1	Ф110	1	
30	Цилиндрически й шарикоподшипн ик	6005	1	6208	1	6212	1	NJ212	1	NJ212	1	
31	Трехосный	Z12	1	Z12	1	Z12	1	Z12	1	Z13	1	
32	Подшипник	6305	1	6207	1	6212	1	Nj212	1	Nj312	1	
	Сторона В											
1	Задняя крышка трансмиссии		1		1	-	1	-	1	-	1	
2	Шайба	Ф8	4	Ф8	4	Ф12	5	Ф12	6	Ф16	1	
3	Болт с	M8*30	4	M8*25	4	M12*50	5	M12*45	6	M16*45	1	


Таль электрическая

		Перечень запасных частей по типу тали											
Номер	Название	1 t		2 t		3 t		5 t		10 t			
		Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число		
	шестигранной												
	головкой												
4	Одноосный	-	1	-	1	-	1	-	1	Z16	1		
5	Стопорное		1		1		1		-1		1		
	кольцо		1	-	1	-	1		1		_		
6	Кольцо открыто		1	-	1	-	1	-	1	-	1		

Чертеж монорельсовой тали с тележкой в сборе Сторона В Сторона А Чертеж 5

Перечень запасных частей - Таль монорельсовая с тележкой


•	•		
1	Болты с шестигранной головкой	M16X10	6
2(8)	Шайба	Ф16	12
3	Комплект шестерен		1
4	Корпус		1
5	Барабан для троса		1
6	Поворотный вал	Z13	1
7	Комплект электродвигателя		1
9	Болты с шестигранной головкой	M16X35	6
10 (20,21,31)	Шестигранная корончатая гайка	M42	8
11 (19,22,30)	Проволочная губка	Ф45	8
12 (18,23,29)	Кольцо осевой регулировки	Ф45*Т3	80
13 (14,28,34)	Булавка расширения	Ф8*100	12
15 (26)	Комплект основной панели тележки		1
16 (25)	Соединительная рама		2
17 (24)	Комплект панели тележки		2
32	Кольцо	Ф50*Т3	4
33	Соединительный вал рамы	Ф50*230	2
1	Главный вал балансировочной рамы		1
2	Подвесная панель		1
3	Рым-болт	M12	1
4	Шпиндель кольцо блокировки		1
5	Ось балансира		1
6	Держатель балансирного колеса		1
7	Проволочная губка	Ф8	2
8	Болты с шестигранной головкой	M8*15	2
9	Балансировочное колесо		1
10	Корпус		1
11	Пружинное кольцо	Ф10	2
12	Болты с шестигранной головкой	M10*25	2



Перечень запасных частей - Двухрельсовая таль с тележкой

		Перечень запасных частей по типу тали									
Номер	Название	2 t		3 t		5 t	,	10 t			
		Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число		
				trona A							
	Болты с										
1	шестигранной головкой	M10*30	6	M12*70	6	M12*30	6	M16*110	6		
2 (14)	Шайба	Ф10	6	Ф12	12	Ф12	12	Ф16	12		
3	Шестерни	-	1	-	1	-	1		1		
4 (21,23)	Радиальный шарикоподшипн ик	6208	4	6208	4	6208	4	6210	4		
5(22)	Колесо с приводом	-	2	-	2	-	2	-	2		
6 (20,29,43)	Болты с шестигранной головкой	M8*25	16	M8*25	16	M8*35	16	M12*35	16		
7(19,30,42)	Шайба	Ф8	16	Ф8	16	Ф8	16	Ф12	16		
8(18,31,41)	Кольцо регулировки положения		4	-	4		4	Ф10	4		
9(17,32,40)	Радиальный шарикоподшипн ик	6210	4	6210	4	6212	4	6314	4		
10	Корпус	-	1	-	1		1	-	1		
11	Барабан для троса		1	-	1		1		1		
12	Поворотный вал		1	-	1	-	1		1		
13	Комплект электродвигател я	-	1	-	1	-	1	-	1		
15	Болты с шестигранной головкой	M 12*30	6	M12*30	6	M12*30	6	M,16*35	6		
16	Центрирующий вал	-	1	-	1		1	-	1		
24(45)	Пластина зажимного колеса	-	4	-	4	-	4	-	4		


25 (46)	Стопорная шайба	-	4	-	4	-	4	-	4
26(47)	Шайба	Ф10	8	Ф10	8	Ф10	8	Ф10	8
27 (48)	Болты с шестигранной головкой	M10*25	8	M10*25	8	M10*25	8	M10*252	8
28 (44)	Активное колесо с зубчатым механизмом	Z59	2	Z 59	2	Z 59	2-		2
34	Шайба	Ф8	2	Ф8	8	Ф8	8	Ф8	8
35	Корпус редуктора	-	2	-	2		2		2
36 (37)	Электродвигател ь тележки	0,4kW	1	0,4kW	1	0,75kW	1	0.75kW*2	2
			Ст	орона В					
1	Ось карданного шарнира	-	1	-	1	-	1	-	1
2	Кольцо	-	1	-	1		1	_	1
3	Панель фиксированного шпинделя	-	1		1		1		1
4	Ось балансира	-	1		1	-	1		1
5	Болты с шестигранной головкой	M8*15	2	M8*15	2	M8*15	2	M8*15	2
6	Шайба	Ф8	2	Ф8	2	Ф8	2	Ф8	2
7	Балансировочно е колесо	-	1	-	1	-	1		1
8	Болты с шестигранной головкой	M8*16	2	M8*16	8	M8*25	2	M10*25	2
9	Шайба	Ф8	2	Ф8	8	Ф8	2	Ф10	2
10	Пластина крепления балансирного колеса	-	1	-	1	-	1	-	1
11	Болты с ушком	M10	1	M10	1	M10	1	M12	1



Перечень запасных частей - Таль монорельсовая с тележкой:

Номер	Название		Г	Теречень з	апасных	к частей по т	гипу тали	1	
		1 т		2 т		3 т		5 т	
		Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число
					Сто	рона А			
1(9)	Болт с шестигранной головкой	M10*30	12	M10*25	12	M12*70	6	M12*30	12
						M12*40	6		
2(8)	Шайба	Ф10	12	Ф10	12	Ф12	12	Ф12	12
3	Комплект шестерен	-	1	-	1	-	1	-	1
4	Корпус		1	-	1	-	1	-	1
5	Барабан для троса	-	1	-	1	-	1	-	1
6	Поворотная ось	-	1	-	1	1	1	ı	1
7	Комплект электродвигател я		1	-	1	-	1	-	1
10	Установите пластины тележки		1	-	1	-	1	-	1
11	Комплект панели тележки	340*Ф25	2	380*Ф35	2	380*Ф35	2	420*Ф45	2
12	Вал тележки	Ф4*65	4	Ф5*100	4	Ф5*100	4	6*100	4
13	Булавка расширения	Ф26	20	Ф33	30	Ф33	30	Ф45	40
14	Шайба	M24	4	M33	4	M33	4	M42	4
15	Шестигранная корончатая гайка		1	-	1	-	1		1
			Ст	орона В					
1	Корпус	-	1	-	1	-	1	-	1
2	Катанка для проволоки		1	-	1	-	1	-	1
3	Головка троса		1	-	1	-	1		1
4	С-блок	-	1	-	1	-	1		1

Сборочный чертеж электрической тележки г / п 3 тонны




Перечень запасных частей к электрической тележке г / п до 3 тн:

	- F	STID Sariacii				запасных ча		-			
Номер	Название	1 t		2 t		3 t		, 5 t		10 t	
		Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число
1	Болты с шестигранной головкой	M6*20	4	6*20	4	6*20	4	6*20	4	6*20	8
2	Шайба	Ф6	4	Ф6	4	Ф6	4	Ф6	4	Ф6	8
3	Заднее ограждение электродвигателя	_	1	-	1	_	1	-	1	-	2
4	Радиальный шарикоподшипник	6202	1	6202	1	6202	1	6202	1	6202	2
5	Комплект тормозов		1	-	1		1	-	1	-	2
6	Резиновая шайба	45*35*T10	1	45*35*T10	1	45*35*T10	1	45*35*T10	1	45*35*T10	2
7	Болт с шестигранной головкой	M8*25	4	M8*25	4	M8*25	4	M8*25	4	M8*25	8
8	Шайба	Ф8	4	Ф8	4	Ф8	4	Ф8	4	Ф8	8
9	Корпус электродвигателя		1	-	1		1	-	1	-	2
10	Металлическая шайба боковой пластины двигателя	-	1	-	1	-	1	-	1	1	2
11	Боковая металлическая пластина двигателя	1	1	-	1	-	1	-	1	1	2
12	Шайба	Ф5	4	Ф5	4	Ф5	4	Ф5	4	Ф5	8
13	Болт с шестигранной головкой	M5*10	4	M5*10	4	M5*10	4	M5*10	4	M5*10	8
14	Статор электродвигателя	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2
15	Тормозная пружина	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2
16	Ротор электродвигателя		1	-	1		1		1	-	2
17	Радиальный шарикоподшипник	6204	1	6204	1	6204	1	6204	1	6204	2
18	Нижняя плита электродвигателя	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2
19	Прокладка нижней плиты электродвигателя	T1.2	1	T1.2	1	T1.2	1	T1.2	1	T1.2	2
20	Кольцо		1	-	1		1		1	-	2

				П	еречень	запасных	частей і	по типу та	ЛИ		
Номер	Название	1	t		t	3		5 1		10	t
			Модель	Число	Модель	Число	Модель		Модель		Число
21	Шестерни	Z87	1	Z87	1	Z87	1	Z87	1	Z87	2
22	Шестигранная гайка	M10*30	4	M10*35	4	M10*35	4	M10*40	4	M10*40	8
23	Гибкая шайба	Ф10	4	Ф10	4	Ф10	4	Ф10	4	Ф10	8
24	Шестерни		1		1	-	1	-	1	-	2
25	Гибкая шайба	Ф10	4	Ф10	4	Ф10	4	Ф10	4	Ф10	8
26	Болт с шестигранной головкой	8*30 8*45	2 2	8*30 8*45	2 2	8*30 8*45	2 2	8*30 8*45	2 2	8*30 8*45	4 4
27	Кольцо	34*25*T 6	1	34*25*T 6	1	34*25*T 6	1	34*25*T6	1	34*25*T6	2
28(29)	Радиальный шарикоподшип ник	6205	2	6205	2	6205	6205	6205	2	6205	4
30	Пружина типа С стопорное кольцо	Ф52	1	Ф52	1	Ф52	1	Ф52	1	Ф52	2
31	Комплект каретки Опорная плита	3502201 2	1	3502771 6	1	3502701 6	1	60030020	1	60030020	2
32 (49)	Вал вспомогательн ого колеса	Ф12	4	Ф12	4	Ф12	4	Ф20*101 Ф20*95	2 2	Ф20*101 Ф20*95	4 4
33 (50)	Вспомогательн ое колесо тележки	Ф46	4	Ф46	4	Ф46	4	Ф58	4	Ф58	8
34	Вал главного колеса		2		2	ı	2		2	-	4
35 (47)	Пружина типа С стопорное кольцо	Ф52	4	Ф75	4	Ф75	4	Ф110	4	Ф110	8
36 (46)	Радиальный шарикоподшип ник	6205	8	6207	8	6207	8	6310	6	6310	12
37	Ведущее колесо	Z47	2	Z50	2	Z50	2	Z98	2	Z98	4
38 (44)	Блокирующая пружина типа С	Ф25	4	Ф35	4	Ф35	4	Ф52	4	Ф52	8
39	Вал тележки	340*Ф25	2	380*Ф3 5	2	380*Ф35	2	420* Ф 45	2	420`Ф45	4
40	Передаточный вал	-	1	1	1	-	1	-	1	-	2
41	Гаечный ключ	8*15*7	1	8*15*7	1	8*15*7	1	8*15*7	1	8*15*7	2

			Перечень запасных частей по типу тали									
Номер	Название	1 t		2 t		3 t		5 t		10 t		
		Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	
42	Шестерни	Z17	1	Z20	1	Z20	1	Z27	1	Z27	2	
	Блокирующая											
43	пружина типа	Ф28	1	Ф28	1	Ф28	1	Ф28	1	Ф28	2	
	С											
	Боковое											
45	колесо	-	2	-	2		2	-	2	-	4	
	тележки											
	Комплект											
48	боковой		1		1		1		1		2	
40	пластины	_	1	-	1	-	1	-	1	_	2	
	тележки											


Чертеж крюкового комплекта с двумя канатными колесами грузоподъемностью 10 тонн



Перечень запчастей к комплекту крюка с двумя шкивами грузоподъемностью 10 тонн

Модель	Название	Перечень запасных частей по типу тали				
Модель	Пазвание	Модель	Тип			
1	Нижний крючок		1			
2	Крюк соединительный блок	-	1			
3	Крышка подшипника	51114	1			
4	Крючок гайка	M64	1			
5	Шестигранный стопорный винт	M12*15	1			
6(21)	Болт с шестигранной головкой	M24*40	2			
7(20)	Проволочная губка	Ф24	2			
8(19)	Стопорное кольцо для отверстия	Ф24	2			
9(18)	Крышка шкива		2			
10 (13.14.17)	Радиальный шарикоподшипник	6213	4			
11(15))	рессорного типа С стопорное кольцо	Ф120	2			
12(16)	Шкив	Ф405	2			

Чертеж крюка в комплекте с двумя канатными колесами грузоподъемностью 5 тонн



Перечень запчастей к крюку в комплекте с двумя канатными колесами грузоподъемностью 5 тонн:


Номер	Название		Перечень	запасных ча	стей по т	ипу тали	
		2 t		3 t		5 t	
		Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число
1(16)	Шестигранная гайка	M16	2	M18	2	M20	2
2(15)	Шайба	Ф16	2	Ф18	2	Ф20	2
3(14)	Крышка шкива	-	2		2		2
4(7,10,13)	Радиальный шарикоподшипник	6204	4	6207	4	6208	4
5(11)	Шкив	Ф180	2	Ф225	2	Ф295	2
6(12)	Подпружиненный С стопорное	Ф62	2	Ф75	2	Ф80	2
0(12)	кольцо	Ψ02	2	Ψ/3	2	Ψ00	
8	Соединительная опора крюка	-	1		1		1
9	Вал крюка	-	1	-	1	-	1
17	Шестигранная корончатая гайка	M30	1	M36	1	M48	1
18	Шплинт	Ф5*100	1	Ф5*100	1	Ф6*100	1
19	Фиксированное кольцо	_	1	_	1	_	1
13	подшипника		T		1		1
20	Крышка подшипника	51107	1	51109	1	51111	1
21	Нижний крючок	-	1	-	1	-	1

Чертеж крюка в комплекте с одним канатным шкивом грузоподъемностью 3 тонны 9 10


Перечень запасных частей крюка с одним канатным шкивом грузоподъемностью 3 тонны

			ı	Теречень за	пасных	частей по т	ипу тали	1	
Номер:	Название	1 t		2 t		3 t		5 t	
		Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число	Модель	Число
1	Обложка	-	1		1	-	1	-	1
2	Шкив	180	1	250	1	290	1	295	1
3(5)	Радиальный шарикоподшипник	6305	2	6307	2	6307	2	6308	2
4	Подпружиненный С стопорное кольцо	Ф65	1	Ф80	1	Ф80	1	Ф90	1
6	Зажим крюка	-	1	-	1	-	1	ı	1
7	Вал шкива	72*Ф25	1	78*Ф35	1	80*Ф35	1	90*Ф40	1
8	Панель с фиксированным крючком		1		1	-	1	-	1
9	Шестигранная корончатая гайка	M27	1	M30	1	M35	1	M45	1
10	Фиксированное кольцо подшипника		1		1	-	1	1	1
11	Крышка подшипника	51105	1	51107	1	51109	1	51111	1
12	Нижний крючок	-	1		1	-	1	-	1
13	Болт с шестигранной головкой	M6*15	6	M8*16	6	M12*18	6	M12*18	6
14	Гибкая шайба	Ф6	6	Ф8	6	Ф12	6	Ф12	6

Принципиальная электрическая схема




2-х позиционная односкоростная (с аварийной остановкой)



Примечание:

- TC Трансформатор КМ Контактор переменного тока
- L.S Предельный переключатель ES Аварийный останов SB Нажимная кнопка

4-х позиционная односкоростная (с аварийной остановкой)



6-позиционная односкоростная (с аварийной остановкой)